



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๗๘ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย รหัสพัสดุ ๐๑๑ ๕๖ ๐๐๐๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา มีความประสงค์จะดำเนินการ ซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๗๘ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย รหัสพัสดุ ๐๑๑ ๕๖ ๐๐๐๒ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐. (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เพื่อจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๗๘ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย รหัสพัสดุ ๐๑๑ ๕๖ ๐๐๐๒ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ (๔) ราคากลางที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ในราคา ๓๕๐,๐๐๐. (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๗๘ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
แบบอัดท้าย รหัสพัสดุ ๐๑๑ ๕๖ ๐๐๐๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ นางสาวส้ม ภูมขันธ์
 - ๕.๒ นายทศพล สำราญอินทร์
 - ๕.๓ นายอนุวัตร รอดประดิษฐ์
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายมานิช ศรีสุวรรณ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางนิศานาถ กรแก้ว กรรมการ
 - ๖.๓ นางสุธนา ระดมยิง กรรมการ/เลขาฯ

รายละเอียดแนบท้ายรายงานผลการกำหนดราคากลาง

จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๗๘ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย
รหัสพัสดุ ๐๑๑ ๕๖ ๐๐๐๒

ลำดับ ที่	รายละเอียดพัสดุที่จะจัดซื้อ/จ้าง (ให้ระบุ ขนาด ปริมาณ ลักษณะ)	จำนวน	หน่วย นับ	ราคา/ประมาณ การ ต่อหน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
	จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๗๘ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย รหัสพัสดุ ๐๑๑ ๕๖ ๐๐๐๒ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดดังนี้ - ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและโครงสร้าง เสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. - ชุดอัดขยะมูลฝอย ด้านท้ายถึงมีที่สำหรับรองรับขยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร เมื่อขยะเต็มสามารถบังคับเครื่องอัดให้ขยะอัดขยะเข้าถังได้ พื้นรองรับขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม. แผ่นด้านข้างสร้างด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. แผงใบกวาดและแผงสไลด์สร้างด้วยเหล็กไม่น้อยกว่า ๔ มม. คานเสริมความแข็งแรงต่าง ๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. - ชุดคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายใต้ตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะ สร้างด้วยเหล็กหนา ไม่น้อยกว่า ๓ มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค เพื่อทำการดันขยะออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย แผ่นดันขยะเป็นแบบมีลูกกลิ้งเคลื่อนที่อยู่ บนรางด้านล่างหรือด้านข้าง โดยที่แผ่นดันขยะมูลฝอย ไม่เสียดสีหรือสัมผัสกับตัวตู้บรรจุขยะมูลฝอย - พร้อมพ่นสี ตามรูปแบบเดิม	๑	รายการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	
		๑	รายการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
		๑	รายการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
		๑	รายการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	
(-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)					๓๕๐,๐๐๐.-	

คณะกรรมการได้สืบราคา เพื่อใช้เป็นฐานเปรียบเทียบราคาเป็นราคากลาง ในการจ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๘๗๘ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย รหัสพัสดุ ๐๑๑ ๕๖ ๐๐๐๒ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายมานิช ศรีสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนิตานาถ กรแก้ว)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขาฯ

(นางสุนา ระดมยิง)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ